



Introduktion til Playmapping

PC version

www.playmapping.dk

07-06-2018





Indholdsfortegnelse		/
Indholdsfortegnelse	2	
PLAYMAPPING Login	3	
Startside - opbygning	4	
Knap-funktioner	4	
Lyseblå felt under logo/Kundenavn	4	
Legepladser (Beliggenheder)	5	
Visningstype "Detaljer"	5	
Rapporter	8	
Kort over legepladsernes beliggenheder	9	
Inspektion	10	ļ.
Vis – Tabeller / Sortér	11	
Har du brug for hjælp?	13	





PLAYMAPPING Login

Playmappings PC-version kan anvendes på alle browsere, så der ikke er nogen begrænsninger på det.

- 1. Anvend dette link <u>www.playmapping.dk</u>
- 2. Indtast brugernavn nøjagtigt som angivet
- 3. Indtast adgangskode nøjagtigt som angivet
- 4. Tryk på "Log Ind"

Playl	Mapping ×
	C 🗅 www.playmapping.dk
Europe's leading playground management software LOG IH Available in 6 countrue & langu	
Brugenawn	
BLT	playmapping
Adgangskode	European in landing alarman and management approxim
Har glemt det?	Europe's leading playground management software
Sprog Dansk	
Log ind 🤤 Husk mig	
Classic version here	
	Brugemavn
	BLT
	Adgangskode
	Har glemt det?
	Sprog
	Dansk
	Log ind 🕢 Husk mig





Startside - opbygning

playmapping 🚺	♥ @ Søg	Q. ●Vis・	
-			
IG KOMMUNE	- 2376 produkter Side 1 al 80		
per 🛛 🖨 Rapport			
genhed Oinspektion	KLATREREDSKAB MED RUTSJEBANE	PROBLEMSTILLING: DEL 1 PKT. 4.2.7.2 FASTKLEMNING AF HOVED OG HALS, HOVEDKLEMNING, C-D DORN, 89-230MM	ABEN
	Typo:	Operating at Hermit Campon (1+-10-2013 08:12) Priorite 11 - 500 advacese	1 1 A
NHEDER	Legepladsudstyr/Klatreredskab	Beskrivelse: Der er konstateret risiko for fastkiemning af hovedet i redskabet Åbninger der er placeret mere end 600mm over faldunderlaget eller stäfladen, som kan passeres af prøvedom C	
rning Kommune	Producent: Ukendt	(89x157mm) uden prøvedom D(0230mm) kan følge med, udgør en risiko for fastkjernning af hovedet	
Agerbo, Brændgårdvej 99	Abne problemstillinger: 15	Bemaerkninger: Hedskabet indenoider tiefe aoninger som har en størrelse der udger risiko for tasktermning är novedmals (novedkientæide)	
Agerbo, Haugevei 25	🛿 Rediger 🚔 Rapport		-
Bvaaemodning	O Problemstilling	PROBLEMSTILLING: DEL 1 PKT. 4.2.7.3 FASTKLEMNING AF TØJ/HÅR ANNEKS D 3.2.1 RUTSJEBANER	ABEN
Byogesan		Oprettet at: Henrik Carlson (11-10-2013 08/21)	
Dagnetitutioner		Prioritet 1 - Stor allrigelse Reskrubles: Darar kinetisterat ähninnar vari nävishanan idar kan fanna halfitarfininnariala, som fir an annraksnor	1
Tolkaskelar	KLATREREDSKAB, FRA RABO		
Divestore	Legepladsudstv:Klatreredskab	9	-
skoler	Abne problemstillinger: 12	PROBLEMSTILLING: DEL 7 PKT. 8.2.7 KORRIGERENDE VEDLIGEHOLDELSE, DER ER MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE AF REDSKABET.	ABEN T
undejerforeninger	C. Radiner A Research	Operated all: Henrik Carlson (11-10-2013) 08:13)	
Grønne områder	C Reager B Report	Printmin, 2 * moutens war avygetae Beskrivelses: Der er manglende vedligeholdelse af redskabet - Se bemærkning	the second
Kolonihaver	Problemstilling	Bemærkninger: Denne plade er defekt, med skarpe kanter.	
ENTER			
6	KLATREREDSKAB MED	PROBLEMSTILLING: DEL 1 PKT. 4.2.8.2.4 STØDOMRADETS UDSTRÆKNING, AKTUEL FALDHØJDE/3X2+50CM	ABEN
	RUISJEDANE	Oprettot al: Henrik Carlson (11-10-2013 08:17)	
-N	Legepladsudstyr/Klatreredskab	Phonite: 2 - Modelsver angelse Beskrivies: Udstrekningen af fadunderlaget omkring legeredskabet er for lille. Faldunderlagets udstrekning skal her beregnes efter aktuel faldheide/3x2+50cm	A state of
-0	Producent: DICA A/S	Bernarrkninger: Faldunderlagets udstrækning ved klatrevæggen skal være minimum 2.25 m. Der er 70 cm. til træet.	
Z	Abne problemstillinger: 10		
ndet	🖸 Rediger 🔹 Rapport	PROBLEMSTILLING: DEL 7 PKT. 8,2,7 KORRIGERENDE VEDLIGEHOLDELSE, DER ER MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE AF REDSKABET.	ABEN
ITYPER	O Problemstilling	Opretitot al: Henrik Carlson (11-10-2013 08:27)	
allitator.		Prioritet 2 - Modelsver atvigelse Prioritet 2 - Modelsver atvigelse Prioritet 2 - Dors at monotonis undirected and the total sectors at	Here I all
an information		Besnarkninger Der Flangerhote statistister - Se der nietkning Besnarkninger Stere bradder i bunden af platformen er i forfall, mer drädkargeb.	
givaigrænsning	RUTSJEBANE		
endørs redskaber	Type:	PROBLEMSTULLING- DEL 7 PKT & 2.7 KORRIGERENDE VEDLIGEHOLDELSE. DER ER MANGENDE VEDLIGEHOLDELSE AF REDSKARET.	AREN
gepladsudstyr	Legepladsudstyr/Klatreredskab	Desitied at Henrik Carlson (14-10-2013) 10:00000000000000000000000000000000000	
iderlag	Producent: KOMPAN A/S	Priorite: 2 - Middelsver 4/(9)/else	
	Abre problemstillinger: 10	Beskrivelse: Der er manglende vedligeholdelse af redskabet - Se bemærkning	
	🕼 Rediger 🚔 Rapport	Bemærkninger: Bræftet ved brandmandsstangen er ilu, der er i den forbindelse opstået skarpe kanter.	2
	O Problemstilling	PROBLEMSTILLING: DEL 1 DKT # 2.7.6 EASTKLEMINIG & EDIGDE R.25MM	
		PRODUCES ILLEND, ULL FERS SALES FRATELISMING AF FINARL, WEAK, WEARN	
	GYNGE OG RUTSJEBANE	Operating and the second secon	
	Type: Gynge/Type 1 - Gynge - en	Beskrivelse: Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret n	nere end

Knap-funktioner

Startsidens opbygning fungerer således, at den øverste bjælke med knap-funktioner (ikoner)er her hvor du vælger visnings form (kort, inspektioner mv.). Her kan du ligeledes søge efter stort set hvad du vil i søgefeltet. På knappen "vis" har du mulighed for at vælge forskellige visningsformer.

Yderst til højre kan du logge ud samt se kundeoplysninger.



Lyseblå felt under logo/Kundenavn



Her ser du den aktuelle beliggenhed, som du står i. Her kan der være mulighed for at redigere beliggenheden, genere rapport, tilføje en underliggende beliggenhed samt oprette en inspektion såfremt I har tilkøbt det modul.





Legepladser (Beliggenheder)

₹ PlayMapping ×	l venstre kolonne kan du se listen over heliggenheder (legenladser)
← → C ☐ www.playmapping.dk.	i venstre kolonne kan da se isten over benggenneder (regepildser).
play mapping	
C Reduer A Rappor	
O Beliggenhed O Inspektion	
BELIGGENHEDER	Under "Beliggenheder" kan du navigere rundt i forskellige niveauer for at finde områder og
Herning Kommune	
 Agerbo, Brændgårdvej 99 	specifikke beliggenheder.
A Abo, Haugevej 25	
Byggemodning	
Dagiostitutioner	
Eolgersautorici Eolgersautorici	
Friskoler	
Grundejerforeninger	
Granne områder	
Kolonihaver	
PRODUCENTER	Under "Producenter" kan du finde produkter ofter specifikke producenter
OA-G	onder Froducenter kan du mide produkter eiter specifikke producenter.
O H-N	
0.0-0	
OV-Z	
O Andet	
PRODUKTTYPER	
O Faciliteter	Under Produkttyper kan du finde alle produkter af en specifik type for alle beliggenneder.
Hegn/afgrænsning	
Indendørs redskaber	
 Legepladsudstyr 	
O Underlag	

Visningstype "Detaljer"

Under visningstypen "Detaljer" (standard) kan man i kolonne 2 se en oplistning af alle produkter der er placeret på den aktuelle beliggenhed **eller** på underliggende beliggenheder samt det totale antal redskaber på den beliggenhed. Det produkt der er markeret med lyseblå baggrund (hvor pilen er markeret), er det produkt der er åbent. Under det enkelte produkt kan man se antallet af åbne problemstillinger markeret med rødt. Der er mulighed for at rediger produktet, udskrive rapport på produktet samt tilføje en ny problemstilling såfremt I har tilkøbt det modul.







I kolonne 3 kan du se flere forskellige informationer om det aktuelle produkt. Du kan se:

Problemstillinger - hvilke afvigelser er der registreret på produktet med henvisninger til den relevante standard. Vær opmærksom på at de lukkede afvigelser også vises – blot som afsluttet. Prioritet er vores risikovurdering, som også ses på hver enkelt afvigelse.



Egenskaber - sikkerhedsområder, aldersgrupper, senest opdateret mv.







Fotos - alle billeder taget af det pågældende produkt

A PlayMapping X			
← → C 🗋 www.playmapping.dk/H	iome?Page=1&SortBy=AssetIssuesOpenCount%20DESC&	assetID=06294b9b-2cf0-4f30-a016-d8baff4ee41a	Q ⊠ ☆]≣
playmapping	• •	● V/5 •	a -
HERNING KOMMUNE © Rediger 🚔 Rapport © Beliggenhed © Inspektion	← Z376 produkter Side 1 at 80 → KLATREREDSKAB MED RUTSJEBANE	Problemstilling Egenskaber E Fotos dokumenter og R links E Logbog Problemstilling Video consideration	İ
DELISCIENTEDER C Herning Kommune O Agerbo, Brændgårdvej 99 O Agerbo, Haugevej 25 O Byggemodning	Type: Legeladudstylkilkerediate Producers: Ubard Mene problementilinger: 13 G Redger: Regot Problementiling		
Byggesag Daginstitutioner Feldessloer Friskoler Grundejerforeninger Granne emråder Kolonihaver	KLATREREEDSKAB, FRA RABO Type: LegendetudstyrKateredstab Abeeg problemetillinger: 12 © Radoger @ Rascot @ Problemetilling	Problemstilling	
PRCOUCENTER 0 -A-G 1 -H-H 0 -J 0 -J 1 -A-J 1 -A-J	KLATRERECOSKAB MED RUTSJEBANE Type: Leoppladadstyrk/kateredskab Producent: DICA AS Medger: @Rapport @ Prodematilinger: 10		
PRODUKTYPER Praciteter Hegrvärgrensning Dindendørs redsaber Legepladudstyr Underlag	KLATREREDSKAB MED RTSJEBARE Type: Legaladsdtyr/Rateredska Protocem: KOMPAN as Men problematilinger: 81 © Problematiling		企

Dokumenter og links - f.eks. certifikater, installationsvejledninger mv. Der er aktive links direkte til leverandørens hjemmeside.

playmapping	♥ @ 1 ≠ ♥ ♥ Seg	Q • Vis •			
DIERN/ES	← 12 produkter Side 1 at 1 →	Problemstilling Segenskaber 🗳 Fotos 🔓 dokum	nenter og 📕 links 📓 Logbog		
Rapport	LEGESYSTEM	Produktdokumenter	Beskrivelse	Tilføjet	Filstørrelse
	Produkt: BASIC/BASIC810	Certifikat		27-04-2010 13:55	502KB
	Producent: KOMPAN A/S	Installationsvejledning		27-04-2010 13:56	3,32MB
Legeby Kommune	Åbne problemstillinger: 4				
Grundejerforeninger					
 Offentlige 	Rapport				
Diernæs Erantisvænget	BALANCEOMRÂDE				

Logbog - hvornår har der været inspektion på legepladsen

PlayMapping ×					
 O C by www.playmapping.dk/He 	ome?Page=1&SortBy=AssetIssuesOpenCount%	20DESC&assetID=06294b9b-2cf0-4f30-a016-d8baff4ee41a			Q 🔤 🔂
playmapping	A Q Q Søg	Q • Vis •			<u>a</u> .
HERNING KOMMUNE	e 2376 produkter Side 1 af 80		ter og 📕 links 📕 Logbog	1	
C Rediger Rapport	KLATREREDSKAB MED	Tidspunkt for seneste ændring	Aktivitet	Bruger	Detaljer
C Benggenned C Inspektion	RUTSJEBANE	11-10-2013 08:29	Afvigelse	Henrik Carlson	
BELIGGENHEDER	Type: Legepladsudstyr/Klatreredskab Producent: Ukendt	11-10-2013 08:27	Afvigelse	Henrik Carlson	
Herning Kommune	Abne problemstillinger: 15	11-10-2013 08:26	Afvigelse	Henrik Carlson	
O Agerbo, Brændgårdvej 99	GRediger BRapport	11-10-2013 08:25	Afvigelse	Henrik Carlson	
O Agerbo, Haugevej 25	O Problemstilling	11-10-2013 08:23	Afvigelse	Henrik Carlson	
O Byggemodning		11-10-2013 08:22	Afvigelse	Henrik Carlson	
O Byggesag		11-10-2013 08:21	Afvigelse	Henrik Carlson	
 Daginstitutioner 	Type: Legepladsudstyr/Klatreredskab	11-10-2013 08:20	Afvigelse	Henrik Carlson	
O Folkeskoler	Abne problemstillinger: 12	11-10-2013 08:19	Afvigelse	Henrik Carlson	
Friskoler	ØRediger BRapport	11-10-2013 08:18	Afvigelse	Henrik Carlson	
Grundejerforeninger	O Problemstilling	11-10-2013 08:16	Afvigelse	Henrik Carlson	
Grønne områder		11-10-2013 08:16	Afvigelse	Henrik Carlson	
Kolonihaver		11-10-2013 08:15	Afvigelse	Henrik Carlson	
PRODUCENTER	RUTSJEBANE	11-10-2013 08:14	Afvigelse	Henrik Carlson	
04.6	Type: Legepladsudstyr/Klatreredskab	11-10-2013 08:12	Afvigelse	Henrik Carlson	
OHN	Abne problemstillinger: 10	11-10-2013 07:54	Installeret	Henrik Carlson	
00-0	C Radinar C Rannot	18-09-2013 08:30	Inspiceret	Henrik Carlson	
AV 7	e reager serverport				





Rapporter

Der er 2 knapper med "Rapport". 1 for hele legepladsen og 1 for et enkelt produkt.



Generer rapport Annuller

Angiv navn på rapporten, og gå til "Præsentation", sæt flueben ved "Medtag kort". Tryk på "Generer Rapport". Du modtager efter kort tid en mail med et link til rapporten. Det er samme procedure for at genere en rapport for en eller flere beliggenheder.

playmap	ping Ny produktrapport			Very Mapping Ny produktrapport
Segenskaber Pr	esentation			
Rapportnavn	Inspection Report	Problemstilling	Open •	Egenskaber Præsentation Inspektionsrapports indstillinger
E-mail	bjarne@dalpin.dk		 Medtag problemstillinger registreret uden inspektion 	Indstillinger Wedtag fotos fra bibliotek
Rapporttype	Seneste inspektion Logbog Meliem datoer		Medtag uløste problemstillinger fra tidligere Medtag arkiverede problemstillinger	
Inspektions typer	Antargsvediigehoidelse Driftsinspektion Inspektion / vedigehoidelse overflader Inspektion endorsa legeredskaber Inspektion endorsa legeredskaber Instaliationsinspektion Optiegende inspektion entore kalamation Rutinemæssig visuel inspektion Arig hovedinspektion	Titag	Open Medtag tillag Medtag antiverede tillag	Rapport rarve #C1U9+1 Logo (valgfrit) Vælg fil Der er ikke valgt nogen fil

Generer rapport

Annuller

Brug inspektionsrapport layo





Kort over legepladsernes beliggenheder

På kort siden kan du få et geografisk overblik over de beliggenhedsniveauer man ønsker. Siden består af 2 kolonner.



Nederst i venstre hjørne af kortet er der lille ikon med 3 lag ovenpå hinanden. Hvis du klikker af i "aerial" så kan du se kortet som luftfoto. Begge kort kan du zoome ind og ud med som almindelige web-funktioner det er ikke Aerial photo (DK) der skal bruges, da det endnu ikke virker optimalt)



Den enkelte legeplads vil blive vist som nedenstående med en grøn prik som selve adressen og de blå prikker som legeredskaber. Holdes musen på de blå prikker vises hvilket legeredskab det er med billede og producent.







Inspektion

På inspektionssiden kan du et overblik over udførte inspektioner på det beliggenhedsniveau du står på. Er der flere underliggende beliggenheder som her, så vil der optræde en inspektion pr. beliggenhed.



🚳 📋 C 💽 💽		00			DA 9655 @ • 1 * 8 # 4 0 1439 09-06-2014
A PlayMapping × A PlayMapping × A C □ www.playmapping.dk/insp	ection?Page=1&SortBy=nStatusⅈ	nspectionID=5363e74	d-7058-4604-afa7-4c62	a46db687	<u>- 6 · · ·</u> Q I ☆ =
playmapping	Sog	٩	Vis •		a.
BELIGGENHEDER Henning Kommune Agustos, Braundgårdveg 00 Ikke DSIEN 1176 dementer Legeplads på plannen Svalereden, legeplads ved hus 1 Svalereden, legeplads ved hus 2 Agerbo, Haugevej 25 Byggenadning Byggesag Daginstitutioner Friskeler	Annue Ampektionen State Annue Ampektionen State Annue Ammerikaanse State Annue Ammerikaanse State Impicerette junt 60, 2013 20, 48 Impicerette junt 60, 2013 20, 48 Impicerette junt 60, 2013 20, 48 Annue Ammerikaanse State Impicerette junt 60, 2013 20, 48 Annue Ammerikaanse State Impicerette junt 60, 2013 20, 42	AFSLUTTET	Problemstilling Oprettet Senest opdateret Beliggenhed Type Inspektionsnumer Status Inspekter Rekvireret af Gent af Planlagt dato Inspektionsdato	Egenskaber juni 26, 2013 20.43 juni 26, 2013 20.46 Herning Kommune/Agerbo, Brandgårdvej 99/Svalereden, legeplads ved hus Arlig hovednspektion 101.44682 Arlsuttet Hernik Carlson Hernik Carlson Hernik Carlson iuni 26, 2013 20.43 iuni 03.2013 20.46	2
Grundejerforeninger © Grønne områder © Kolonihaver	ÅRLIG HOVEDINSPEKTION Inspektionsnummer: 10144683 Inspekter: Henrik Carlson Inspiceret: juni 03, 2013 20.47	AFSLUTTET	Arkiveret	Nej	

企

DA 96% C + 🕨 🕷 🗑 📶 🕕 1443





Vis – Tabeller / Sortér

Under knappen vis på startsiden kan du se en menu hvor første del er 4 visningsmuligheder. Detaljer er standard.







Anvendes en af tabelvisningerne, så kan indholdet eksporteres til Excel som download eller via mail.

Z PlayMapping ×							/	/				- 6 - X
\leftarrow \rightarrow C \square www.playmapping.dk/Home	2						/					्⊠ ☆ ≡
playmapping 🗖	♥ Q Søg	٩	● Vis • I Detaljer			/						
AGERBO, BRÆNDGÅRDVEJ 99	← Forrige		 	5 belig	genheder	Side 1 7/1						Næste →
C Rediger Rapport	Beliggenhed	Overordnet beliggenhed		Område	By	Postnummer	Land	Breddegrad	Længdegrad	Produkter	Abne problemstillinger	Antal problemstilling
O Beliggenhed O Produkt O Inspektion	Agerbo, Brændgårdvej 99	Herning Kommune	>4 Sorter etter		Herning	7400	Denmark	56,15283	8,965018	1	0	0
	Ikke DS/EN 1176 elementer	Herning Kommune\Agerbo,	🛠 produktarupper				Denmark	56,1535	8,964487	1	1	1
Herning Kommune	Legeplads på plænen	Herning Kommune\Agerbo,					Denmark	56,1534	8,964352	1	0	0
Agerbo, Brændgårdvej 99	Svalereden, legeplads ved hus	1 Herning Kommune Agerbo	C Eksporter til Excel	O Do	wnload		Denmark	56,15277	8,964052	8	4	4
Ikke DS/EN 1176 elementer	Svalereden, legeplads ved hus	2 Herning Kommune\Agerbo,	Brændgårdvej 99	E-r	nail		Denmark	56,15284	8,964613	2	1	1
Svalereden, legeplads ved hus 2 Agerbo, Haugevel 25 Bryggesag Dagnistutioner Frisker Grundejerforeninger Grundejerforeninger Kiolonihaver												ß
👩 📋 🙆 👧 🕥	X 1 P2 P3									A 🚯	96% • • • *	15:08 () 15:08

Data i tabellen kan sorteres efter prædefinerede overskrifter på kolonner – er forskellig efter tabellens art.

C www.playmapping.dk/Home	8							Q 🔤 5	2
playmapping 🗖	♥ Q Søg	٩	● Vis • I Detaljer						. -
GERBO, RÆNDGÅRDVEJ 99	- Forrige		If Tabel - Beliggenheder Tabel - produkter ✓ Tabel - Problemstillinger 8	13 produkter Side 1 al 1 & Tiltag				Næstr	e →
C Rediger A Rapport	Beliggenhed	Overordnet beliggenhed		rstad/by Produkttype		Produkt ID	Navn	Type nummer	Ser
O Beliggenhed O Produkt O Inspektion	Ikke DS/EN 1176 elementer	Herning Kommune/Agerbo	×4 Sorter efter	Produkttype	50		Hoppepude fra Blaabjerg		
	Svalereden, legeplads ved hus 1	Herning Kommune\Agerbo	V Sorter	Produkt ID	redskab/Klatrevæg		Klatrevæg		
Herning Kommune	Svalereden, legeplads ved hus 1	Herning Kommune\Agerbo	i oono	Oprettet	tiv lege/Legehus		Legehus		
Agerbo, Brændgårdvej 99	Svalereden, legeplads ved hus 1	Herning Kommune Agerbo	🛠 produktgrupper	Installeret dato	/Type 3A - Flerpunktsvippe - 1 vipperetning		Vippe		
Ikke DS/EN 1176 elementer	Svalereden, legeplads ved hus 1	Herning Kommune\Agerbo		Producent	redskaber/Sandkasse		Sandkasse		
Legeplads på plænen	Svalereden, legeplads ved hus 2	Herning Kommune\Agerbo	C Eksporter til Excel	Nam	e/Type 1 - Gynge - en rotationsakse		Gynge		
Svalereden, legeplads ved hus 1	Legeplads på plænen	Herning Kommune Agerbo,	Brændgårdvej 99	Abne problemstillinger	e/Type 1 - Gynge - en rotationsakse		Gynge		
Svalereden, legeplads ved nus z	Agerbo, Brændgårdvej 99	Herning Kommune		Antal problemstillinger					
Agerbo, Haugevej 25	Svalereden, legeplads ved hus 1	Herning Kommune/Agerbo,	Brændgårdvej 99	Legepladsudstyr/Vip	e/Type 1 - Aksevippe		Marionet		
Byggenidaning	Svalereden, legeplads ved hus 1	Herning Kommune\Agerbo,	Brændgårdvej 99	Legepladsudstyr/Kol	ektiv lege/Legehus		Legehus		
O Daginstitutioner	Svalereden, legeplads ved hus 1	Herning Kommune/Agerbo,	Brændgårdvej 99	Legepladsudstyr/Kla	reredskab/Klatrekonstruktion med net		Klatreredskab		
Folkeskoler	Svalereden, legeplads ved hus 1	Herning Kommune\Agerbo,	Brændgårdvej 99	Legepladsudstyr/Gyr	ige		Gynge		
Friskoler	Svalereden, legeplads ved hus 2	Herning Kommune Agerbo,	Brændgårdvej 99	Legepladsudstyr/Vip	e/Type 3A - Flerpunktsvippe - 1 vipperetning		Vippe		
Grundejerforeninger									
O Grønne områder									
Kolonihaver									
ODUCENTER									
OA-G									
OH-N									
O O-U									
OV-Z									
O Andet									
ODUKTTYPER								<u>£1</u>	È
O Faciliteter								12	
O Hegn/afgrænsning									
Oindendørs redskaber									
O Legepladsudstyr									





Under punktet sorter, kan du filtrere data.

/ Ł PlayMapping ×								0 0
← → C 🗋 www.playmapping.dk/Hon	ne?Page=0&SortBy=AssetIssuesOp	enCount%20DESC						०.⊠ ☆ ≡
playmapping	• • •	Q. OVI						
		Sorter				×		
C Retiger ABasport	Beliggenhed	Overordnet be	Statue III	Almindelia 🔲 Arkiverat 🗐	Eiemet		Produkt ID Navn	Type nummer Seri -
O Beliggenned O Produkt : O Inspection		Herning Komm	Status ta	Annindelig La Aniveret La	rjemet			
		Herning Komm	bsdato F	ra Ti		vRatrevalg		
Hitming Kommune		Herring Komm				Legenus		
 Agerbo, Briendgårdvej 00 		Herning Kanum Installatio	onsdato F	Til Til		A - Flerpunktsvippe - 1 vipperatrus		
Kike EPSTERN 1176-elementer		Herning Komum				er/Sandkasse		
Ungerplands på pærinn -		Herring Komm Ger	mt dato F	Fra Ti		- Gynge - en rotationsakse		
Systematics, impediate and two 7		Herning Karren				- Gynge - en rotationsakse		
Aperton Haupper 25		Herning Komm	ats dato	ra II				
O Byggernodowng		Herrung Komm	ings år F	ira • Ti		Aksevippe		
O Byggiesag		Herning Karnim	ingo ur			Legehus		
O Dagratifutioner		Herning Komm	Issues F	ra • Ti	•	/Klatrekonstruktion med net		
Folkeskoler		Herring Komm						
Freskoler		Herning Komm				A - Flerpunktsvippe - 1 vipperetnin		
Grundejerforeninger		Nulstil			Annuller Anver	id i		
O Granne områder								
Kolohihaver								
and a start of the								
0.00								
000								
0.7								
OAME								
THORNESS TYPES								215
O Facilitator								
Hegstalgramaning								
O indendors redskaber								
C Leoepladoudsty								
		0 0					💫 DA 96% 🖬 🔺 🛤 🕷	15:14

Har du brug for hjælp?

Kontakt os hvis du har brug for hjælp til at navigere i Playmapping.

DALPIN – Dansk Legepladsinspektion ApS Tlf.: 2510 2501 (mellem kl. 9-15) <u>mail@dalpin.dk</u> (vi svarer senest efterfølgende hverdag)